

MATERIAIS ELÉTRICOS DE 15 A 36 kV

- ▣ Acessórios para Cabines Primárias, Subestações
- ▣ Transformadores, Disjuntores, Cabos e Muflas
- ▣ Estrado de borracha, Luvas isolantes
- ▣ Equipamentos de Segurança - NR10
- ▣ Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acessórios



Escova Plana

É utilizada para remoção de óxido de cobre e para de limpeza de todos os tipos de condutores de cobre ou de aço.



Lâmina de Ajuste

É aplicada em redor do cabo até que seu diâmetro fique aproximadamente igual ao furo do molde.



Cordoalha de Cobre estanhado



Raspador

É uma ferramenta para a limpeza das superfícies de aço ou ferro fundido. A lâmina encurvada torna a ferramenta eficiente em superfícies planas.



Escova de Aço em "V"

As cerdas são montadas em ângulo para penetrar nas reentrâncias e "V" dos fios de cabo.



Gel (Unigel) Despolarizante

O Unigel reduz a resistividade do solo e consequentemente o valor final da resistência de aterramento. **Saca com 12 Kg**



Massa de Vedação

É recomendada para aplicação ao redor do cabo, no lado de fora, e no ferro de construção. Evita-se a fuga do metal de solda.



Grampo Alinhador de Haste

Deve ser usado para suportar o molde durante a conexão.



Luva de Cravar Haste

Para evitar a deformação da extremidade superior da haste.



Limpador de Molde

É utilizado para remover a escória que se forma após a conexão.



Grampo Fixador de Cabo

Deve ser usado para cabos de tempera dura, cabos curvados, ou que fiquem sob tensão mecânica. O uso dos grampos prolonga geralmente a durabilidade do molde e evita escorrimientos do metal fundente.

Consulte também

Chaves Seccionadoras



Muflas e Emendas



Disjuntores a Vácuo



Relés de Proteção



Serralheria e Ferragens

